


安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021115

项目完成时间：2021年2月20日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（渝）-003	
委托单位	彭水恒源建材有限公司			
项目名称	彭水恒源建材有限公司郁山镇聂家堡采石场安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	非煤矿山			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	牟声远	朱丕凯		吴博
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	赵井清	2021年2月20日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否专职
王者鹏	地质	1500000000100170/024173	/	是
单 恩	安全、机械	S011044000110191001087/023853	55130136010	是
曹恒将	自动化（仪表）	1600000000201220/023845	/	是
赵井清	采矿、油气储运	1500000000301861/030055	/	是
项目简介	彭水恒源建材有限公司郁山镇聂家堡采石场地处重庆市彭水县郁山镇沙湾村，法定代表人为何福川，公司类型为有限责任公司。矿山位于城区43°方向，直距城区约35km，行政区划属彭水县郁山镇铜锣村五组所辖。矿区由4个拐点坐标圈定，矿区面积：0.0719km ² ，开采标高为+587m~+475m，生产规模为200kt/a。			



(附项目勘察相关图片)

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	牟声远	2020.10.28	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1、局部安全平台宽度不足。 2、边坡定点定期观测点观测记录不全。 3、机械设备传动轴、皮带轮防护罩设置不全。 4、加工系统防尘设施不全，粉尘较多。 5、矿山配电房四周杂草较多。
	朱丕凯			