

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021093 项目完成时间： 2021年 3 月 29日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆市綦江区耀霖贸易有限公司			
项目名称	重庆市綦江区耀霖贸易有限公司北渡加油站安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2021. 3. 29	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证 号	是否专职
耿 鹏	安全	1500000000100167	14090074921	专职
李 华	安全	1500000000100186	55120132491	专职
牟声远	油气储运	1500000000100219	55120119536	专职
徐磊	电气	0800000000205616	/	专职
吴永贵	化工工艺	1100000000100532	55070024636	专职
项目简介	重庆市綦江区耀霖贸易有限公司北渡加油站[以下简称“北渡加油站”]位于重庆市綦江区古南街道北渡大桥头。现有4个单层钢制储罐，其中1个20m392#汽油罐，1个20m395#汽油罐，2个50m30#柴油罐。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》，折合汽油储量90m ³ ，该加油站是一家三级加油站，主要从事92#汽油、95#汽油、0#车用柴油的零售。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021.2.24	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等	1) 隔油池间隙太大，应增加小孔洞铁丝网。 2) 配电箱未接地，应增加接地线。